



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL
DREJTORI EKZEKUTIV

Nr. ____ prot. 2694

Tiranë, më 08.11.2024

VENDIM

Nr. 121, datë 08.11.2024

PËR

**PRANIMIN DHE PUBLIKIMIN E DISA DIREKTIVAVE TË VLEFSHMËRISË
AJRORE PËR ZBATIMIN E URDHRI TË MINISTRIT NR. 79, DATË 15.04.2024**

Në mbështetje të neni 14, pika (ë), të Ligj Nr.53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil” dhe në zbatim të pikës M.A.303, Pjesa M, Seksioni A, Nën pjesa C, e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores “Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”.

V E N D O S A

1. Për zbatimin e Urdhrit të Ministrit Nr.79, datë 15.04.2024, për miratimin e rregullores “Mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”, pranohen Direktivat e Vlefshmërisë Ajrore të nxjerra nga EASA, gjatë periudhës Gusht-Nëntor 2024, bashkëlidhur këtij vendimi, të renditura si më poshtë:

- EASA AD No.: 2019-0069R2, ATA 25: Equipment / Furnishings – Overhead Stowage Compartments – Modification me kod ACAA-DFS-AD-No. 016;
- EASA AD No.: 2024-0135, ATA 53: Fuselage – Centre Fuselage – Keel Beam Bottom Panel – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 018;
- EASA AD No.: 2024-0147R1, ATA 53: Fuselage – Centre Fuselage Forward Pressure Bulkhead – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 019;
- EASA AD No.: 2024-0196, ATA 36: Pneumatic – Overheat Detection System Sensing Elements – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 020;
- EASA AD No.: 2024-0197, ATA 35: Oxygen – SafeLav Gaseous Oxygen Container – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No. 021;
- EASA AD No.: 2024-0198, ATA 35: Oxygen – Chemical Oxygen Generators – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No. 022;
- EASA AD No.: 2024-0199, ATA 44: Cabin Systems – Antenna Adapter Plate – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 023;
-

- EASA AD No.: 2024-0201, ATA 57: Wings – Outer Wing Bottom Buttstrap – Inspections me kod ACAA-DFS-AD-No. 024;
 - EASA AD No.: 2024-0203, ATA 27: Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Replacement me kod ACAA-DFS-AD-No. 017;
 - EASA AD No.: 2024-0204, ATA 53: Fuselage – Rivet Holes at Frame 64 – Inspection me kod ACAA-DFS-AD-No. 015.
2. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit, në veçanti Sektori i Vlefshmërisë Ajrore, për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
 3. Ngarkohet Drejtoria e Standardeve të Fluturimit të marrë masa për njoftimin apo publikimin për zbatim nga operatorët të Direktivave të mësipërme.
 4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të Aviacionit Civil.
 5. Direktivat ACAA-DFS-AD-No. 015 deri në ACAA-DFS-AD-No. 024 i bashkëlidhen këtij vendimi.

DREJTOR EKZEKUTIV

Maksim Et'hemaj

